

# UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG FÜR SCHRAUBENFEDERN CERTIFICAT DE COMPATIBLE POUR RESSORTS HELICOLDOUX

**VENTURA Sportfedern**  
**HANS-BÖCKLER-STRASSE 1**  
**32107 BAD SALZUFLEN**  
**DEUTSCHLAND**

**HERSTELLER/FABRICANT; DEMERWEDE HOLLAND**

**ARTIKEL ; TIEFERLEGUNG DURCH AUSTAUSCH DER SERIENFEDER**  
**ARTICLE ; ABAISSEMENT DES VEHICULES PAR REMPLACEMENT DES**  
**RESSORTS DE SERIE.**

**ZULÄSSIG FÜR ; FORD FIESTA 2**  
**TYPE ; (FDB)**

**FEDERNSATZ NR. ; 30097-35350**  
**JEU DE RESSORTS NO**

<b>FEDERDATEN</b>	<b>ACHSE VORNE</b>	<b>ACHSE HINTEN</b>
<b>CHARACTERISTIQUES DES RESSORTS</b>	<b>ESSLEU 1</b>	<b>ESSLEU 2</b>

<b>WINDUNGSZAHL</b>	<b>ACHSE VORNE; 7,5</b>	<b>ACHSE HINTEN; 7,5</b>
---------------------	-------------------------	--------------------------

<b>DRAHTSTÄRKE</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
--------------------	--------------	--------------

<b>NOMBRE DE SPIRES</b>	<b>ESSLEU 1</b>	<b>ESSLEU 2</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

<b>KENNZEICHNUNG</b>	<b>30 - 097 VA</b>	<b>30-098 HA</b>
----------------------	--------------------	------------------

<b>FARBE / COULEUR</b>	<b>ROT</b>	<b>ROT</b>
------------------------	------------	------------

**BEMERKUNG ; DURCH DEN AUSTAUSCH DER FEDER ERFOLGT EINE**  
**TIEFERLEGUNG DER FAHRZEUGES VON CA 35 MM**  
**REMARQUE ; LE REMPLACEMENT DES RESSORTS SE TRADUIT PAR UN**  
**ABAISSEMENT DU VEHICULE D'ENVIRON 35 MM**

**DIE TRAGKRAFT DER FEDER BLEIBT GEGENÜBER DEN ORIGINALFEDERN DES**  
**BETREFFENDEN FAHRZEUGES UNVERÄNDERT.**

**LA FORCE PORTANTE DES RESSORTS RESTE INCHANGE E PAR RAPPORT A CELLE**  
**DES RESSORTS D'ORIGINE DU VEHICULE CONCERNE.**

**VENTURA Sportfedern**  
**HANS-BÖCKLER-STRASSE 1**  
**32107 BAD SALZUFLEN**

**Ventura Deutschland GmbH**  
Hans-Böckler-Strasse 1 · 32107 Bad Salzungen  
Tel.: 05222-8079449 · Fax 05222-8079449